

## Rapport des incidents aux LNC au 2<sup>e</sup> trimestre 2020-2021 (juillet, août, septembre)

Numéro de l'incident	Titre
S&T-20-1629	Contamination non fixée dans la RCN, trouvée pendant le déballage d'une cargaison radioactive
ERM-20-1633	Déficiences de la télésurveillance à l'installation de gestion des déchets du réacteur nucléaire de démonstration
ERM-20-1728	PDH – station de traitement des eaux usées de Port Granby – fuite du bioréacteur – voir le site web de divulgation publique de l'IRPH du 29 juillet 2020
ERM-20-1772	Laboratoires de Whiteshell – non-conformité héritée à l'autorisation WLWMA-00583-FA-001 visant l'installation de la zone de gestion des déchets des Laboratoires de Whiteshell
ERM-20-1783	Utilisation d'un radiamètre non étalonné
P&NO-20-1819	Non-conformité aux protocoles de sûreté
S&T-20-1906	Description et analyse inadéquates des activités de dissolution dans les Laboratoires de fabrication de combustible recyclé (LFCR) dans le Document de sûreté-criticité
P&NO-20-1933	Incident de sécurité
ERM-20-2262	L'absence d'un patin de support du bouchon de blindage du côté « A » d'un château « roadrunner » a entraîné la création de champs de rayonnement plus intenses qu'à la normale pendant le déchargement.
ERM-20-2412	Laboratoire de Whiteshell – événement à signaler – cas confirmé de COVID-19 aux Laboratoires de Whiteshell