

Rapport des incidents aux LNC au troisième trimestre de 2021-2022 (octobre, novembre, décembre)

Numéro de l'incident	Titre
HSSE-21-2856	La zone de stockage n'est pas enregistrée ou signée de manière appropriée
ERM-21-3009	Événement à déclarer aux LW - Absence d'entretien des systèmes liés à la sécurité conformément à l'autorisation de l'installation blindée
ERM-21-3125	Panne de l'éclairage de secours dans le bâtiment 137
ERM-21-2911	Défauts de conduite des opérations dans les unités de stockage des fûts de déchets mixtes
ERM-21-3208	Brûlures chimiques de l'entrepreneur par le béton
HSSE-21-3235	Visiteurs laissés sans escorte dans la zone protégée des LCR
HSSE-21-3296	Soumission d'un plan d'action correctif pour répondre à la vérification par un tiers du programme d'incendie des LCR et étendue de la condition
ERM-21-3301	Non-conformités du programme de protection contre les incendies d'G1WF
HSSE-21-3351	Activation du COU en raison d'une fuite d'eau de service dans le B466
HSSE-21-3439	Urgence médicale d'un visiteur d'un autre bâtiment
ERM-21-3514	PDH - Usine de traitement des eaux usées du Projet de Port Granby - déversement de concentré d'osmose inverse
HSSE-21-3585	Blessure aux LW - Aide médicale - Glissade, trébuchement, chute (blessure à la jambe)
CTA-21-3641	Accident de véhicule motorisé
ERM-21-3645	Défaillance du dispositif de scellement de l'AIEA
HSSE-21-3681	Activation du COU pour une panne d'électricité de classe IV due à une tempête hivernale de grande ampleur
HSSE-21-3688	Rapport d'incident de sécurité
S&T-21-3793	Alarme incendie bâtiment 145, 2021 16 décembre
HSSE-21-3883	Dépréciation des eaux d'incendie souterraines - Boucle Nord
ERM-22-0027	Dépassement du seuil d'intervention de la dose efficace engagée (DEE) pour le tritium par deux employés du réacteur NRU